



STYCCOBOND F44

Akrylové lepidlo

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

STYCCOBOND F44 je lepidlo bez rozpúšťadiel na báze akrylovej emulzie, ktoré vytvára spoje s vysokou pevnosťou, má silnú počiatočnú príľnavosť a dlhú dobu zavädnutia. Je odolné voči biologickému rozkladu a vhodný na podlahové kúrenie.

STYCCOBOND F44 môže byť použité na zaistenie vinylových plátov a štvorcov podľa EN654, EN649 a EN651, gumených podlahových krytín a niektorých textilných podlahových krytín s rubovou stranou z PVC a polyuretánovej peny.

STYCCOBOND F44 môže byť tiež použitý v kombinácii so STYCCOBOND F2 kontaktným lepidlom, na vytvorenie uvoľniteľného spoja.

Pre bližšie informácie o jednotlivých podlahových krytiniach si pozrite STYCCOBOND príručku doporučených lepidiel.



STYCCOBOND F44 bolo testované podľa noriem Medzinárodnej Námornej Organizácie a schválené nadáciou DNV (Det Norske Veritas) pre použitie na lodné podlahové systémy.

STYCCOBOND F44 môže byť aplikované na STOPGAP nivelačné hmoty, štruktúrne pevné, hladké a suché betónové a pieskovo cementové podklady, preglejku a podlahovú drevotriessku alebo drevovláknitú dosku.

Na STOPGAP hydroizolačné membrány, tvrdý podlahový asfalt a na niektoré nesavé povrchy je potrebné najskôr naniest' aspoň 3 mm príslušnej STOPGAP nivelačnej hmoty.

Pre bližšie informácie o iných podkladoch kontaktujte naše technické oddelenie.



VLASTNOSTI

- Poskytuje trvalý alebo uvoľniteľný spoj
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Vysoká pevnosť spoja
- Schválený pre lodné použitie

NORMY

Všetky hladiská pokládky podlahových krytín musia byť v súlade s požiadavkami príslušných Britských noriem, t.j. BS8203 (Montáž pružných podlahových krytín) alebo BS 5325 (Montáž textilných podlahových krytín) a ďalšími technickými požiadavkami.

BALENIA

15 litrové vedro
5 litrové vedro
2,5 litrové vedro
1 litrová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	Krémovo žltá
Konzistencia	Viskózná tekutina
Plošná spotreba (približne)	4 m ² na liter s použitím hladidla o zube 1,5 x 5 mm
Čas zavädnutia	Do 60 minút, v závislosti od teploty, vlhkosti a savosti podkladu.

SPOTREBA MATERIÁLU

VEĽKOSŤ BALENIA	VEĽKOSŤ OZUBENIA	SPOTREBA Z BALENIA
15 litrov	1.5mm x 5mm	60m ²
5 litrov	1.5mm x 5mm	20m ²
2.5 litra	1.5mm x 5mm	10m ²
1 liter	1.5mm x 5mm	4m ²

Poznámka : Plošná spotreba závisí od stavu a savosti podkladu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Vhodná príprava povrchu je dôležitá pre správnu pokládku akejkoľvek podlahovej krytiny. Podklad musí mať pevnú štruktúru, musí byť hladký a suchý (< 75% RV), bez voľných častíc a nečistôt, ktoré by ovplyvnili príľnavosť. Na odstránenie masťnôt, olejov, leštidiel, mydla a pod. z nesavých povrchov použite STYCCOCLEAN CI 40.

Betón a pieskovo cementové potery musia byť úplne vyzreté, bez akýchkoľvek voľných častíc alebo povrchovej úpravy. Teplota podlahy musí byť udržiavaná nad 10°C počas celej aplikácie a schnutia lepidla. Podlahové kúrenie musí byť vypnuté aspoň 48 hodín pred, počas a po aplikácii.

Pre bližšie informácie si vyžiadajte F.Ball sprievodcu prípravy podkladu.

VLHKÉ PODKLADY

Relatívnu vlhkosť podkladu (RV) je možné zmerať s použitím F.Ball digitálneho vlhkomeru. Tam kde je RV vyššia ako 75%, by mala byť aplikovaná zodpovedajúca STOPGAP hydroizolačná povrchová membrána.

NIVELOVANIE

Na zabezpečenie rovného povrchu, na ktorý sa bude lepiť, by mali byť nerovné a nepravidelné povrchy vhodne pripravené pomocou zodpovedajúcej STOPGAP nivelačnej hmoty.

PENETRÁCIA

Veľmi savé podklady, ako sú pieskovo - cementové potery, preglejka a pod. môžu spôsobiť rýchle schnutie lepidla, čím sa skraca čas zavädnutia. Na takéto podklady použite STOPGAP P131 zriedený s vodou v pomere 1:4. Pred pokračovaním v pokládke nechajte dôkladne uschnúť.

Suché a vhodne pripravené síranovo-vápenaté potery, napríklad anhydrit, musia byť penetrované čistým STOPGAP P121.

APLIKÁCIA LEPIDLA

Držte hladítko pod uhlom 60° a rozotrite lepidlo po celej ploche podkladu, ktorý má byť zakrytý, kým je lepidlo citlivé a dobre roztierateľné.

Savé povrchy – Podlahovú krytinu položte ihneď, pokiaľ pokladáte podlahové štvorce tak nechajte lepidlo postáť približne 10 minút, aby ste predišli sklzu.

Nesavé povrchy – Naneste lepidlo a nechajte ho pred položením podlahy čiastočne zavädnúť, aby vznikol pevný spoj. Pokiaľ pokladáte nepriepustnú krytinu, môžete použiť techniku „double drop“, aby ste skrátili čas potrebný na uschnutie lepidla. Položte krytinu do mokrého lepidla, pritlačte po celej ploche a potom ju opäť vyberte. Pred opätovným položením krytiny nechajte lepidlo prischnúť, aby sa vytvoril pevný spoj.

Aplikácia valčekom – Aby ste zabránili presvitaniu lepidla cez vinylové podlahové krytiny na savých aj nesavých podkladoch, naneste lepidlo a ihneď ho prevalcujte valčekom, ktorý ste predtým namočili v lepidle, čím dosiahnete rovný a jednotný vzhľad. Keď lepidlo prischne, ale je stále citlivé na dotyk, môžete položiť podlahovú krytinu.

Nepoužívajte valček na zníženie uvedenej plošnej spotreby, to by malo za následok zníženie príľnavosti.

Postupujte podľa inštrukcií výrobcu podlahovej krytiny. Položte podlahovú krytinu na lepidlo a vytlačajte od stredu smerom von, aby ste odstránili vzduch a zaistili celkový kontakt s lepidlom. Prevalcujte 68 kg valcom na podlahy z jedného konca na druhý a zo strany na stranu (na podlahové krytiny s penovou rubovou stranou použite STYCCOBOND GLYDA), aby ste zaistili celkový kontakt. O 30 minút neskôr a keď je podlaha úplne zakrytá, podľa potreby prevalcujte alebo použite STYCCOBOND GLYDA, aby ste zaistili zachovanie celkového kontaktu.

UPOZORNENIE

Podlahovú krytinu nezatažujte, ani na ňu nepresúvajte nábytok, kým nie je lepidlo úplne vytvrdené.

Pred zvráňaním spojov vinylových podláh nechajte lepidlo dostatočný čas postáť, aby sa vytvoril dobrý spoj. Bežne je to 24 hodín.

NÁRADIE

STYCCOBOND 1,5 x 5 mm ozubené hladidlo tvaru „V“, 68 kg F.Ball valec na podlahy, F.Ball STYCCOBOND GLYDA pre koberce s penovou rubovou stranou a orezávací nôž.

Nástroje očistite teplou mydlovou vodou, kým je lepidlo ešte vlhké.

SKLADOVANIE

Skladujte medzi 5°C až 30°C. Chráňte pred mrazom.

DOBA POUŽITEĽNOSTI

12 mesiacov v uzatvorených nádobách uskladnených v dobrých podmienkach.

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa predpisov pre chemické látky (Informácie o nebezpečnosti a skladovaní obalov). Obstarajte si príslušný bezpečnostný list a riaďte sa pokynmi. Nájdete ho na www.f-ball.co.uk alebo na predajných miestach, prípadne si ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie aktuálnosti tohto technického listu, prosím kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch spoločnosti F.Ball alebo pre podrobnejšiu technickú pomoc, prosím kontaktujte :



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633

Fax: +44 (0) 1538 361622

Technické oddelenie Fax:

+44 (0) 1538 361567

Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk